





176
KV

177
Ns+2

178
Ns+2

179
Ns

180
N

181
N

182
N

183
N

184
N

185
N

186
N


187
N

188
RV

2a
Ns+2










os vedenia
ochranné pásmo vedenia
existujúce vedenie / stožiar
rekonštruované vedenie / stožiar

prístup po ceste
prístup po teréne

HL ZHOTOVITEĽ:  Kodická 56, 821 08 Bratislava 2 IČ: 4862330022		SPOLU ZHOTOVITEĽ:		Táto dokumentácia je duševným majetkom zhotoviteľa. Za obsah tejto dokumentácie nemôže byť reprodukovaná alebo používať bez ich písomného povolenia.	
ZPRÁVA 1 2 3 4	VÝKRES 1 2 3 4	STAV 1 2 3 4	STAV 1 2 3 4	STAV 1 2 3 4	STAV 1 2 3 4
NÁZOV ZAKÁZKY: Oprava KZL na vedení V8750/V8749/V8878		STAV ČASŤ: TECH. ČASŤ: Ing. Sersen VÝPRACOVANÉ: Mgr. Pavla KONTROLOVANÉ: Ing. Halán SCHVÁLENÉ: Ing. Sersen		DATUM: 08/2020 REKLA: 12/2000 POČET A4: 83x	
INVESTOR:  ZAPADOSLOVENSÁ DISTRIBUČNÁ o.s. Kamená 4 894 47 BRATISLAVA		STUPEN PO: DVP		ARCHIVNÉ ČÍSLO: ED 20-5-1567	
NÁZOV VÝKRESU: C2. Situácia s vyznačením prístupových ciest		LIST: 1		ZMENA: -	